


 AN TOÀN NAM VIỆT



# TÀI LIỆU

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG  
VẬN HÀNH MÁY ÉP THỦY LỰC



 [lienhe@antoannamviet.com](mailto:lienhe@antoannamviet.com)

 [www.antoannamviet.com](http://www.antoannamviet.com)

Bảo vệ Sức khỏe và An toàn Lao động: Hướng dẫn Vận hành Máy Ép Thủy Lực. Khám phá tài liệu đầy đủ về cách sử dụng máy ép thủy lực một cách an toàn và hiệu quả. Từ các biện pháp phòng ngừa tai nạn đến hướng dẫn xử lý sự cố, hãy đảm bảo môi trường làm việc của bạn luôn đảm bảo sự an toàn và bảo vệ sức khỏe của nhân viên.

## **PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN MÁY ÉP THỦY LỰC (HYDRAULIC PRESS MACHINE)**

### **I. Tình hình chung**

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 6 tháng đầu năm 2023 trên toàn quốc đã xảy ra 3.201 vụ tai nạn lao động (TNLD) (giảm 707 vụ, tương ứng với 18,09% so với 6 tháng đầu năm 2022) làm 3.262 người bị nạn (giảm 739 người, tương ứng với 18,47% so với 6 tháng đầu năm 2022) (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động), trong đó:

Số vụ TNLD chết người: 345 vụ, giảm 21 vụ tương ứng 5,74% so với 6 tháng đầu năm 2022 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 273 vụ, giảm 19 vụ tương ứng với 6,5% so với 6 tháng đầu năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 72 vụ, giảm 02 vụ tương ứng với 2,70% so với 6 tháng đầu năm 2022);

Số người chết vì TNLD: 353 người, giảm 27 người tương ứng 7,11% so với 6 tháng đầu năm 2022 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 281 người, giảm 18 người tương ứng với 6,02% so với 6 tháng đầu năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 72 người, giảm 09 người tương ứng với 11,11% so với 6 tháng đầu năm 2022);

Số người bị thương nặng: 784 người, giảm 23 người tương ứng với 2,85% so với 6 tháng đầu năm 2022 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 715 người, tăng 26 người tương ứng với 3,77% so với 6 tháng đầu năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 69 người, giảm 49 người tương ứng với 41,53% so với 6 tháng đầu năm 2022).

### **II. Một số vụ tai nạn lao động khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)**

Máy ép thủy lực (hydraulic press machine) là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp để nén và định hình vật liệu. Tuy nhiên, việc vận hành máy này cũng đem lại nhiều nguy cơ tai nạn nếu không tuân thủ các quy trình an toàn. Dưới đây là một số vụ tai nạn lao động phổ biến khi sử dụng máy ép thủy lực:

- **Nén hoặc Làm Nát Ngón Tay và Bàn Tay:** Một trong những nguy cơ chính khi vận hành máy ép thủy lực là bị nén hoặc làm nát ngón tay và bàn tay. Điều này có thể xảy ra khi người làm việc không đặt chú ý đủ lớn khi làm việc gần khu vực ép và không tuân thủ quy trình an toàn như đeo găng tay bảo hộ.
- **Thiếu Kiểm Soát và Hiểu Biết về Máy:** Người vận hành cần phải có kiến thức và hiểu biết sâu về cách vận hành máy ép thủy lực. Sự thiếu hiểu biết và kiểm soát có thể dẫn đến việc vô tình kích hoạt máy khi không cần thiết hoặc thiếu quản lý an toàn, gây ra tai nạn.
- **Lỗi Kỹ Thuật và Bảo Trì:** Máy ép thủy lực cần phải được bảo trì định kỳ và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo hoạt động an toàn. Việc bỏ qua bảo trì hoặc sử dụng máy ép có lỗi kỹ thuật có thể dẫn đến sự cố không mong muốn và tai nạn lao động.
- **Sai Lệch Cảm Giác An Toàn:** Khi đã làm việc lâu dài với máy ép thủy lực, một số người có thể trở nên lơ là và không tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn. Điều này có thể dẫn đến việc không nhận ra nguy cơ và làm giảm đi sự cảnh giác trong quá trình làm việc.
- **Đột Quy và Áp Lực Khí Quyển:** Trong một số trường hợp, máy ép thủy lực có thể gặp sự cố như đột quy hoặc giảm áp lực không mong muốn. Điều này có thể gây ra các trường hợp tai nạn đặc biệt là nếu người làm việc không đặt chú ý đủ lớn.

Để tránh những vụ tai nạn lao động khi vận hành máy ép thủy lực, việc đào tạo và tuân thủ các quy trình an toàn là rất quan trọng. Cần phải có sự chú ý đặc biệt đến việc kiểm soát nguy cơ và duy trì trạng thái hoạt động an toàn của máy trong suốt quá trình làm việc.

---

## PHẦN II: AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI VẬN HÀNH MÁY ÉP THỦY LỰC (HYDRAULIC PRESS MACHINE)

### I. Giới thiệu

#### A. Tổng quan về tầm quan trọng của an toàn lao động khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

An toàn lao động khi vận hành máy ép thủy lực không chỉ là một yếu tố quan trọng mà còn là trách nhiệm đối với mọi người tham gia trong quá trình làm việc. Việc tuân thủ các quy trình và biện pháp an toàn không chỉ giúp ngăn ngừa các tai nạn lao động mà còn mang lại nhiều lợi ích khác:

Trước tiên, việc duy trì an toàn lao động giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động. Máy ép thủy lực có thể gây ra những tai nạn nghiêm trọng như mất ngón tay, tay chân hoặc thậm chí là tử vong nếu không tuân thủ các biện pháp an toàn.

Thứ hai, việc thực hiện các biện pháp an toàn giúp giảm thiểu rủi ro mất vật chất. Một tai nạn lao động có thể gây ra tổn thất lớn không chỉ về mặt tài chính mà còn ảnh hưởng đến sản xuất và tiến trình công việc của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tuân thủ an toàn lao động cũng tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động viên sự cam kết của nhân viên. Khi người lao động cảm thấy an toàn và được bảo vệ, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn và tăng cường sự tự tin trong công việc của mình.



## **B. Các giao thức và quy định an toàn quan trọng khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)**

Để đảm bảo an toàn khi vận hành máy ép thủy lực, việc tuân thủ các giao thức và quy định an toàn là hết sức quan trọng. Một số biện pháp cụ thể bao gồm:

Trước hết, việc đào tạo và huấn luyện người vận hành là bước quan trọng. Người làm việc cần được đào tạo về cách vận hành máy, nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn và biết cách ứng phó với tình huống nguy hiểm.

Thứ hai, đảm bảo rằng tất cả các bộ phận của máy đều hoạt động đúng cách và được bảo dưỡng định kỳ. Việc kiểm tra và bảo trì máy ép thủy lực đảm bảo rằng nó hoạt động ổn định và giảm thiểu nguy cơ sự cố.

Ngoài ra, việc sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ, mặt nạ hít, và găng tay bảo hộ là cực kỳ quan trọng để bảo vệ người làm việc khỏi các nguy cơ như va đập, nén, hoặc làm đau.

Cuối cùng, việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất máy ép thủy lực là không thể phủ nhận. Các quy định này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng máy một cách an toàn và hiệu quả.

## II. Thành Phần Và Chức Năng Của máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

### A. Các thành phần khác nhau của máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Bơm Thủy Lực (Hydraulic Pump):** Là thành phần chịu trách nhiệm tạo ra áp lực thủy lực bằng cách chuyển động cơ hoặc nguồn năng lượng khác thành năng lượng thủy lực.
- **Xi lanh Thủy Lực (Hydraulic Cylinder):** Là phần cơ bản của máy ép thủy lực, xi lanh thủy lực tạo ra lực ép bằng cách chuyển đổi năng lượng thủy lực thành lực cơ học để nén vật liệu.
- **Van Điều Khiển (Control Valve):** Được sử dụng để kiểm soát dòng chảy của chất lỏng thủy lực, van điều khiển quyết định hướng và áp suất của chất lỏng thủy lực trong hệ thống.
- **Bình Chứa Dầu (Oil Reservoir):** Là nơi chứa dầu thủy lực được sử dụng để tạo ra áp lực trong hệ thống. Bình chứa dầu cần được duy trì ở mức đủ để đảm bảo hoạt động ổn định của máy.
- **Hệ Thống Điều Khiển (Control System):** Bao gồm các bộ phận như bộ điều khiển PLC (Programmable Logic Controller) hoặc hệ thống điều khiển bằng tay, hệ thống điều khiển quyết định quá trình hoạt động và các thao tác của máy ép thủy lực.
- **Khung Máy (Machine Frame):** Là cấu trúc chính của máy, khung máy phải được thiết kế để chịu được lực ép cao và đảm bảo độ bền và ổn định trong quá trình hoạt động.

### B. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

Máy ép thủy lực là một thiết bị công nghiệp quan trọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành sản xuất để nén và định hình vật liệu. Cấu trúc của máy ép thủy lực bao gồm các thành phần chính như bơm thủy lực, xi lanh thủy lực, van điều khiển và hệ thống điều khiển.

Nguyên lý hoạt động của máy ép thủy lực dựa trên việc áp dụng áp lực thủy lực để tạo ra lực ép lớn. Khi bơm thủy lực hoạt động, nó tạo ra áp lực thủy lực trong hệ thống dẫn đến chất lỏng thủy lực được đẩy qua van điều khiển. Van điều khiển quyết định hướng và áp lực của chất lỏng thủy lực được chuyển đến xi lanh thủy lực.

Xi lanh thủy lực, một thành phần quan trọng khác của máy, nhận lực từ chất lỏng thủy lực và chuyển đổi nó thành lực cơ học để nén vật liệu. Khi áp lực thủy lực tăng, lực ép tăng lên và vật liệu được đặt trong khuôn được nén mạnh mẽ, định hình theo ý muốn của người vận hành.

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động này cùng nhau tạo nên hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và chính xác của máy ép thủy lực, làm cho nó trở thành một công cụ quan trọng trong quá trình sản xuất và gia công.

### C. Ứng dụng trong ngành sản xuất của máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Ngành ô tô:** Trong ngành ô tô, máy ép thủy lực được sử dụng để sản xuất các bộ phận kim loại như bánh xe, cụm động cơ, và các chi tiết khác. Máy ép thủy lực giúp tạo ra các sản phẩm có độ chính xác cao và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về kích thước và hình dạng.



- **Ngành gia công kim loại:** Trong các quá trình gia công kim loại, máy ép thủy lực được sử dụng để tạo ra các chi tiết kim loại phức tạp và đa dạng. Các ứng dụng bao gồm cắt, uốn cong, định hình và ép các tấm kim loại thành các sản phẩm cuối cùng.
- **Ngành gỗ và nội thất:** Trong sản xuất nội thất và ngành gỗ, máy ép thủy lực được sử dụng để nén và ép gỗ để tạo ra các bộ phận nội thất như tấm ván, cửa và cánh cửa. Việc sử dụng máy ép thủy lực giúp tăng cường sự chính xác và đồng đều của các sản phẩm gỗ.
- **Ngành nhựa và cao su:** Trong sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su, máy ép thủy lực được sử dụng để nén và định hình các nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm cuối cùng như ống, tấm và các sản phẩm đúc nhựa.

#### D. Những rủi ro liên quan đến việc vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Nguy Cơ Nén và Mất Ngón Tay:** Máy ép thủy lực tạo ra lực ép lớn có thể dẫn đến nguy cơ bị nén hoặc mất ngón tay nếu không tuân thủ các quy trình an toàn như đeo găng tay bảo hộ và tránh đặt tay gần khu vực ép.
- **Sự Cố Kỹ Thuật và Hỏng Hóc Máy:** Máy ép thủy lực có thể gặp các sự cố kỹ thuật như đột quy hoặc áp lực không mong muốn nếu không được bảo dưỡng định kỳ. Sự cố này có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng cho người làm việc.
- **Thiếu Kiểm Soát và Lơ Là trong Quá Trình Vận Hành:** Sự thiếu chú ý và kiểm soát trong quá trình vận hành có thể dẫn đến việc kích hoạt máy một cách không đúng cách, gây ra tai nạn không mong muốn.
- **Vấn Đề Về An Toàn Môi Trường Làm Việc:** Áp lực thủy lực cao cũng có thể gây ra các vấn đề liên quan đến an toàn môi trường làm việc, như rò rỉ dầu thủy lực hoặc phát nổ của các ống dẫn.
- **Thiếu Đào Tạo và Hiểu Biết:** Người vận hành cần phải được đào tạo đầy đủ về cách sử dụng máy ép thủy lực và nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn để tránh các tình huống nguy hiểm.



### III. Kiểm tra và bảo trì an toàn trước khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

#### A. Kiểm tra an toàn trước khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

Trước khi bắt đầu vận hành máy ép thủy lực, việc thực hiện kiểm tra an toàn là bước quan trọng giúp đảm bảo an toàn cho người làm việc và môi trường làm việc. Quy trình kiểm tra an toàn thường bao gồm:

- **Kiểm Tra Trạng Thái Máy:** Đảm bảo rằng máy ép thủy lực trong trạng thái hoạt động bình thường và không có dấu hiệu của hỏng hóc nào. Kiểm tra tất cả các bộ phận cơ học và điện tử của máy để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách.
- **Kiểm Tra Hệ Thống Thủy Lực:** Kiểm tra áp lực dầu trong bình chứa dầu và đảm bảo nó đủ để vận hành máy một cách an toàn. Nếu cần, bổ sung dầu hoặc thay thế dầu cũ để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.
- **Kiểm Tra Bảo Hộ và Trang Thiết Bị An Toàn:** Đảm bảo rằng tất cả các bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ, mặt nạ hít và găng tay bảo hộ được sử dụng đúng cách và trong tình trạng tốt. Nếu cần thiết, thay thế bảo hộ cũ bằng những sản phẩm mới.
- **Kiểm Tra Quy Trình An Toàn:** Xác định và kiểm tra các quy trình an toàn cụ thể áp dụng cho việc vận hành máy ép thủy lực, bao gồm cách thức tiếp cận an toàn, việc sử dụng bảo hộ và các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp sự cố xảy ra.
- **Kiểm Tra Môi Trường Làm Việc:** Đảm bảo rằng môi trường làm việc xung quanh máy ép thủy lực là an toàn và không có vật liệu nào cản trở quá trình vận hành. Đặc biệt cần lưu ý đến việc loại bỏ vật liệu dư thừa hoặc rác thải từ các quá trình làm việc trước đó.

Bằng cách thực hiện kiểm tra an toàn đầy đủ trước khi vận hành, người làm việc có thể giảm thiểu nguy cơ tai nạn và đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

## B. Hướng dẫn bảo trì máy ép thủy lực (hydraulic press machine) định kỳ

- **Kiểm Tra Dầu Thủy Lực:** Đảm bảo rằng mức dầu thủy lực trong bình chứa đủ để hoạt động một cách ổn định. Kiểm tra mức dầu thường xuyên và bổ sung hoặc thay thế dầu nếu cần.
- **Kiểm Tra và Thay Thế Bộ Lọc:** Bộ lọc dầu thủy lực cần được kiểm tra định kỳ và thay thế nếu cần. Việc này giúp loại bỏ bụi và các tạp chất từ dầu, giữ cho hệ thống hoạt động mượt mà.
- **Kiểm Tra và Bôi Trơn Bộ Phận Cơ Khí:** Các bộ phận cơ khí như trục, bánh răng và vòng bi cần được kiểm tra định kỳ và bôi trơn để đảm bảo hoạt động êm ái và ổn định.
- **Kiểm Tra và Điều Chỉnh Áp Lực:** Kiểm tra áp lực hoạt động của máy ép thủy lực và điều chỉnh lại nếu cần. Đảm bảo rằng áp lực hoạt động trong mức an toàn để tránh các vấn đề liên quan đến áp lực quá cao.
- **Kiểm Tra Hệ Thống Điện:** Kiểm tra tình trạng của các bộ phận điện tử như cảm biến, bộ điều khiển và dây cáp. Thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận hỏng hóc để đảm bảo hoạt động ổn định của máy.
- **Kiểm Tra An Toàn và Bảo Hộ:** Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ và găng tay an toàn đều được sử dụng đúng cách và trong tình trạng tốt.

## IV. Quy trình vận hành an toàn máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

### A. Hướng dẫn từng bước về quy trình vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine) an toàn

- **Kiểm Tra An Toàn Trước Khi Vận Hành:** Trước khi bắt đầu vận hành, hãy kiểm tra kỹ lưỡng trạng thái của máy, đảm bảo rằng tất cả các bộ phận hoạt động đúng cách và không có dấu hiệu của hỏng hóc.
- **Đeo Bảo Hộ Cá Nhân:** Trước khi tiếp cận máy, hãy đảm bảo rằng bạn đã đeo đủ bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ, mặt nạ hít và găng tay bảo hộ để bảo vệ mình khỏi các nguy cơ.
- **Đặt Vật Liệu Cần Ép:** Đặt vật liệu cần ép vào vị trí chính xác trong khuôn hoặc giữa các bề mặt ép. Đảm bảo rằng vật liệu được đặt đúng cách và không gây cản trở cho quá trình ép.
- **Thiết Lập Thời Gian và Áp Lực:** Thiết lập thời gian và áp lực ép phù hợp cho quá trình làm việc. Tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất và đảm bảo rằng áp lực không vượt quá giới hạn an toàn.
- **Bắt Đầu Quá Trình Ép:** Bấm nút hoặc kích hoạt bộ điều khiển để bắt đầu quá trình ép. Theo dõi quá trình và đảm bảo rằng máy hoạt động ổn định và an toàn.
- **Kết Thúc Quá Trình Ép:** Khi quá trình ép hoàn thành, ngừng máy và chờ cho áp lực giảm xuống mức an toàn trước khi mở khuôn hoặc lấy ra vật liệu ép.
- **Kiểm Tra An Toàn Sau Khi Vận Hành:** Sau khi hoàn thành công việc, hãy kiểm tra lại máy và đảm bảo rằng tất cả các bộ phận đã được đặt về trạng thái an toàn.



## B. Các biện pháp xử lý khẩn cấp và cơ chế ứng phó sự cố khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Ngừng Máy Ngay Lập Tức:** Trong trường hợp phát hiện sự cố như áp lực quá cao hoặc nguy cơ mất an toàn, người vận hành cần ngừng máy ngay lập tức bằng cách nhấn nút dừng khẩn cấp hoặc tắt nguồn.
- **Báo Cáo Sự Cố:** Thông báo ngay lập tức về sự cố cho người quản lý hoặc bộ phận an toàn trong công ty. Việc thông báo sớm sẽ giúp kịp thời triển khai biện pháp sửa chữa và phòng tránh tai nạn tiềm ẩn.
- **Đề Xuất Biện Pháp An Toàn:** Nếu có thể, đề xuất các biện pháp an toàn như sử dụng bảo hộ cá nhân, di chuyển người làm việc ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc cách ly máy ép thủy lực để đảm bảo an toàn.
- **Thực Hiện Biện Pháp Sửa Chữa:** Nếu có thể tự sửa chữa sự cố một cách an toàn, hãy thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn hoặc sự cố quá nghiêm trọng, cần gọi đến đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp để tiến hành sửa chữa.
- **Đào Tạo và Chuẩn Bị Sẵn Sàng:** Đảm bảo rằng tất cả nhân viên được đào tạo về các biện pháp ứng phó sự cố và có sẵn các thiết bị cần thiết như bình cứu hỏa và trang thiết bị cứu thương trong trường hợp cần thiết.

MẶT TRƯỚC



MẶT SAU



## V. Đánh giá rủi ro và quản lý mối nguy khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

### A. Nhận diện các rủi ro, mối nguy hiểm tiềm ẩn trong vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Nguy Cơ Nén và Vết Thương:** Do máy ép thủy lực tạo ra lực ép lớn, việc không tuân thủ quy trình an toàn có thể dẫn đến nguy cơ bị nén và gây ra các vết thương nghiêm trọng cho người làm việc.
- **Áp Lực Quá Cao:** Sự cố về áp lực thủy lực quá cao có thể xảy ra do hỏng hóc hoặc thiết lập không đúng. Áp lực quá cao có thể gây ra các vấn đề an toàn như vỡ ống dẫn hoặc mất kiểm soát của máy.
- **Hỏng Hóc Máy và Sự Cố Kỹ Thuật:** Sự cố về hỏng hóc máy hoặc các vấn đề kỹ thuật khác có thể xảy ra bất ngờ trong quá trình vận hành, gây ra nguy cơ cho người làm việc và máy móc.
- **Sự Lơ Là và Thiếu Đào Tạo:** Người vận hành thiếu kinh nghiệm hoặc không được đào tạo đầy đủ có thể lơ là các quy trình an toàn, dẫn đến các tình huống nguy hiểm không mong muốn.
- **Vật Liệu Nặng Rơi Vào:** Trong quá trình vận hành, vật liệu nặng có thể rơi vào từ trên cao, gây ra nguy cơ bị thương cho người làm việc đứng dưới.

## B. Các chiến lược phòng ngừa môi nguy hiệu quả khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

### 1. Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy ép thủy lực (hydraulic press machine) để việc vận hành an toàn

- **Kiểm Tra Hệ Thống Thủy Lực:** Kiểm tra áp lực dầu thủy lực trong hệ thống để đảm bảo rằng nó ở mức an toàn và không có rò rỉ. Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng các ống dẫn và các bộ phận liên quan để phát hiện và sửa chữa các vấn đề trước khi chúng gây ra sự cố.
- **Kiểm Tra Cơ Khí và Điện Tử:** Kiểm tra tình trạng của các bộ phận cơ khí như trục, bánh răng, và các bộ phận điện tử như cảm biến và bộ điều khiển. Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận hỏng hóc để đảm bảo hoạt động ổn định của máy.
- **Bảo Dưỡng Bộ Lọc:** Thay thế hoặc làm sạch bộ lọc dầu thủy lực để loại bỏ bụi và các tạp chất từ dầu. Điều này giúp giữ cho hệ thống hoạt động một cách mượt mà và hiệu quả.
- **Kiểm Tra An Toàn:** Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị an toàn như cảm biến áp lực và nút dừng khẩn cấp hoạt động đúng cách. Kiểm tra và thử nghiệm các chức năng an toàn của máy để đảm bảo rằng chúng hoạt động như mong đợi.

### 2. Tuân thủ các quy định an toàn lao động để việc vận hành an toàn máy ép thủy lực (hydraulic press machine) an toàn

- **Đào Tạo và Hướng Dẫn:** Đảm bảo rằng tất cả nhân viên được đào tạo và hướng dẫn về cách sử dụng máy ép thủy lực một cách an toàn và hiệu quả. Đào tạo này bao gồm cách vận hành máy, nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn và biện pháp phòng ngừa tai nạn.
- **Sử Dụng Bảo Hộ Cá Nhân:** Yêu cầu tất cả nhân viên đeo đủ bảo hộ cá nhân như kính bảo hộ, mặt nạ hít và găng tay bảo hộ khi làm việc gần máy ép thủy lực. Điều này giúp bảo vệ họ khỏi các nguy cơ như bị nén, va đập hay rơi vật liệu.
- **Tuân Thủ Quy Trình An Toàn:** Thực hiện mọi công việc theo các quy trình an toàn được đề ra, bao gồm cách tiếp cận máy, quy trình vận hành và biện pháp an toàn khẩn cấp trong trường hợp sự cố xảy ra.

- **Báo Cáo Sự Cố và Góp Ý:** Khuyến khích mọi người báo cáo ngay lập tức về bất kỳ sự cố hoặc vấn đề an toàn nào mà họ phát hiện. Góp ý và phản hồi từ nhân viên có thể giúp cải thiện quy trình an toàn và ngăn chặn sự cố tái diễn.

### 3. Xác định và đánh dấu vùng an toàn khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Xác Định Khu Vực Nguy Hiểm:** Đầu tiên, cần xác định khu vực mà máy ép thủy lực có thể tạo ra các nguy cơ như nén, va đập hoặc rơi vật liệu. Đây thường là vùng xung quanh máy, đặc biệt là khu vực gần các bộ phận chuyển động như khu vực ép.
- **Xác Định Khu Vực An Toàn:** Sau khi xác định khu vực nguy hiểm, cần đánh dấu rõ ràng khu vực an toàn xung quanh máy. Đây là những khu vực mà người làm việc có thể an toàn di chuyển, làm việc mà không phải lo lắng về nguy cơ tai nạn.
- **Sử Dụng Biện Pháp Đánh Dấu Phù Hợp:** Đánh dấu vùng an toàn bằng cách sử dụng biển báo, vạch kẻ hoặc dán nhãn rõ ràng. Đảm bảo rằng các biện pháp đánh dấu được thực hiện một cách rõ ràng và dễ nhìn thấy.
- **Phổ Biến Kiến Thức An Toàn:** Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về vùng an toàn và ý nghĩa của các biện pháp đánh dấu. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên hiểu rõ về các khu vực an toàn và tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc xung quanh máy ép thủy lực.

### 4. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Kính Bảo Hộ:** Kính bảo hộ giúp bảo vệ mắt khỏi các vật liệu nặng, mảnh vụn hoặc bắn ra từ máy ép thủy lực. Việc sử dụng kính bảo hộ giúp người làm việc tránh được các thương tích do va chạm hoặc tiếp xúc không mong muốn.
- **Găng Tay Bảo Hộ:** Sử dụng găng tay bảo hộ giúp bảo vệ tay khỏi các nguy cơ như chấn thương, cắt, hoặc bỏng do tiếp xúc với các bộ phận của máy. Găng tay cần được chọn lựa phù hợp với công việc và chất liệu của vật liệu được làm việc.
- **Mặt Nạ Hít:** Trong trường hợp phát sinh khí độc hoặc bụi từ quá trình vận hành, việc sử dụng mặt nạ hít là cần thiết để bảo vệ hệ hô hấp của người làm việc. Mặt nạ hít giúp lọc và hít thở không khí sạch, giảm thiểu nguy cơ các vấn đề sức khỏe liên quan đến hít phải khí độc hoặc bụi.
- **Áo Bảo Hộ:** Sử dụng áo bảo hộ có thể bảo vệ cơ thể khỏi các nguy cơ như va đập, chấn thương hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Áo bảo hộ nên được chọn lựa phù hợp với môi trường làm việc và các yếu tố nguy hiểm cụ thể.

### 5. Quy trình khẩn cấp và phản ứng trong trường hợp sự cố khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Ngừng Máy và Báo Cáo:** Ngay khi phát hiện sự cố, người vận hành cần ngừng máy ép thủy lực ngay lập tức và báo cáo về sự cố cho người quản lý hoặc bộ phận an toàn trong công ty.
- **Đánh Giá Tình Hình:** Thực hiện đánh giá nhanh chóng về tình hình sự cố và đánh giá nguy cơ đối với người làm việc và môi trường xung quanh.
- **Evacuate Khu Vực Nguy Hiểm:** Nếu cần thiết, người vận hành cần hướng dẫn mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm và di chuyển đến nơi an toàn.

- **Thực Hiện Biện Pháp Cứu Thương:** Nếu có người bị thương, người vận hành cần thực hiện các biện pháp cứu thương cơ bản và gọi đến dịch vụ cứu thương càng sớm càng tốt.
- **Ghi Lại Sự Kiện:** Sau khi sự cố được kiểm soát, cần ghi lại chi tiết về sự cố và biện pháp đã thực hiện. Thông tin này sẽ được sử dụng để đánh giá lại quy trình an toàn và tránh sự cố tương tự trong tương lai.

#### 6. Tham gia các khóa học an toàn lao động khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

**Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động** không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cam kết đối với sự an toàn và sức khỏe của người lao động. Nó giúp nhân viên nhận biết và đối phó với các nguy cơ và tình huống nguy hiểm, từ đó giảm thiểu tai nạn, thương tích hoặc tử vong trong công việc hàng ngày.

Nguy cơ tai nạn luôn hiện diện và có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong môi trường làm việc do khả năng con người gặp sai sót và sự không lường trước được mọi tình huống. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của Huấn luyện an toàn lao động và cảnh giác liên tục.

Khi tham gia huấn luyện an toàn lao động tại **Trung tâm An Toàn Nam Việt**, người lao động sẽ được đào tạo bài bản từ lý thuyết đến các trường hợp rủi ro thực tế. Theo đó, sẽ là các biện pháp nhận dạng và phòng ngừa các nguy cơ tai nạn lao động có thể xảy ra trong lúc làm việc. Sau khóa huấn luyện, học viên sẽ được thực hiện các bài kiểm tra an toàn lao động nhằm mục đích đạt được **chứng chỉ an toàn lao động**. Từ đó người lao động sẽ nắm rõ các kiến thức an toàn cũng như chứng nhận hợp lệ cho việc lao động.

## VI. Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn lao động khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

### A. Điều kiện thời tiết ảnh hưởng như thế nào đến việc vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Nhiệt Độ:** Nhiệt độ cao có thể làm tăng áp suất trong hệ thống dầu thủy lực, gây ra các vấn đề như rò rỉ hoặc mất kiểm soát của máy. Ngược lại, nhiệt độ thấp có thể làm đặc biệt dầu thủy lực, làm giảm hiệu suất hoạt động của máy.
- **Độ Ẩm:** Độ ẩm cao có thể gây ra sự oxy hóa và sự ăn mòn của các bộ phận kim loại trong máy, gây ra hỏng hóc và giảm tuổi thọ của máy ép thủy lực.
- **Mưa và Thời Tiết Bất Thường:** Thời tiết mưa hoặc bất thường có thể tạo ra môi trường làm việc không ổn định, gây ra nguy cơ tai nạn do trượt chân hoặc trượt bánh xe trên bề mặt làm việc.
- **Sương Mù và Điều Kiện Tầm Nhìn Kém:** Sương mù hoặc điều kiện tầm nhìn kém có thể làm giảm khả năng quan sát và nhận biết các nguy cơ trong quá trình vận hành, tăng nguy cơ tai nạn.
- **Băng Tuyết và Điều Kiện Lạnh:** Trong điều kiện băng tuyết và lạnh, các bộ phận cơ khí có thể bị đông cứng hoặc không hoạt động đúng cách, gây ra sự cố trong quá trình vận hành.





## B. Môi trường làm việc ảnh hưởng như thế nào đến việc vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Độ Ẩm và Độ Bẩn:** Môi trường làm việc có độ ẩm cao hoặc bị bẩn có thể gây ra hỏng hóc cho các bộ phận của máy ép thủy lực. Bụi và bẩn có thể làm giảm tuổi thọ của các bộ phận cơ khí và làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống dầu thủy lực.
- **Nhiệt Độ Môi Trường:** Nhiệt độ môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của máy ép thủy lực. Nhiệt độ cao có thể làm tăng áp suất trong hệ thống dầu, trong khi nhiệt độ thấp có thể làm đặc biệt dầu và làm giảm hiệu suất hoạt động của máy.
- **Động Cơ và Các Yếu Tố Khác:** Môi trường có thể ảnh hưởng đến độ ồn, rung và các yếu tố khác có thể gây ra sự không ổn định trong quá trình vận hành máy.
- **An Toàn Lao Động:** Môi trường làm việc cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của người làm việc. Ví dụ, môi trường làm việc không an toàn có thể tăng nguy cơ tai nạn và chấn thương.

## C. Tình trạng kỹ thuật của máy ép thủy lực (hydraulic press machine) ảnh hưởng như thế nào đến việc vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Trạng Thái Của Các Bộ Phận Cơ Khí:** Các bộ phận cơ khí của máy ép thủy lực cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo chúng hoạt động một cách chính xác và an toàn. Nếu có bất kỳ bộ phận nào bị mòn hoặc hỏng, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của máy và tăng nguy cơ sự cố.
- **Hệ Thống Dầu Thủy Lực:** Hiệu suất của hệ thống dầu thủy lực cũng là một yếu tố quan trọng. Dầu cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo chất lượng và mức độ sạch sẽ. Mức áp suất và lưu lượng dầu cũng cần được kiểm soát để đảm bảo hoạt động ổn định của máy.



- **Hệ Thống Điều Khiển:** Hệ thống điều khiển cần phải hoạt động đúng cách để điều chỉnh áp suất và quá trình làm việc của máy theo cách an toàn và hiệu quả. Nếu hệ thống điều khiển gặp sự cố, có thể dẫn đến việc mất kiểm soát của máy và nguy cơ tai nạn.
- **Bảo Dưỡng và Sửa Chữa Định Kỳ:** Để đảm bảo máy ép thủy lực hoạt động ổn định và an toàn, việc thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ là rất quan trọng. Bằng cách duy trì máy ở trạng thái kỹ thuật tốt nhất, người vận hành có thể giảm thiểu nguy cơ sự cố và đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy trong thời gian dài.

#### D. Kiến thức an toàn và kỹ năng của người lao động ảnh hưởng như thế nào đến việc vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Hiểu Biết Về Máy Ép Thủy Lực:** Việc hiểu biết về cách hoạt động của máy ép thủy lực, các nguy cơ và biện pháp an toàn là cực kỳ quan trọng. Người lao động cần phải biết cách sử dụng máy một cách đúng cách và an toàn, cũng như biết cách nhận biết và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
- **Kỹ Năng Vận Hành:** Kỹ năng vận hành máy ép thủy lực cũng đóng vai trò quan trọng. Việc sử dụng đúng kỹ thuật và quy trình vận hành giúp giảm thiểu nguy cơ sự cố và tai nạn.
- **Nắm Rõ Quy Tắc An Toàn:** Người lao động cần phải nắm vững các quy tắc an toàn khi làm việc với máy ép thủy lực, bao gồm việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, tuân thủ các quy định an toàn và biết cách xử lý tình huống khẩn cấp.
- **Thái Độ Tập Trung và Tinh Thần Cảnh Giác:** Tinh thần cảnh giác và thái độ tập trung là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn khi vận hành máy. Sự chú ý và cảnh giác giúp người lao động nhận biết và phản ứng nhanh chóng đối với các tình huống nguy hiểm.

### VII. Đào tạo an toàn lao động về kỹ năng vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine) an toàn

#### A. Tại sao người vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine) cần phải được đào tạo an toàn lao động

- **Bảo Vệ Sức Khỏe và An Toàn:** Đào tạo an toàn giúp người vận hành hiểu rõ về các nguy cơ và mối nguy hiểm khi làm việc với máy ép thủy lực. Bằng cách biết cách phát hiện và phòng tránh các nguy cơ tiềm ẩn, họ có thể bảo vệ bản thân và đồng nghiệp khỏi tai nạn và chấn thương.
- **Giảm Nguy Cơ Sự Cố:** Người được đào tạo an toàn có kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng máy ép thủy lực một cách an toàn và hiệu quả. Họ biết cách kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro, giúp giảm nguy cơ sự cố và thiệt hại cho máy và môi trường làm việc.
- **Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật:** Đào tạo an toàn giúp đảm bảo rằng người vận hành hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an toàn lao động. Điều này không chỉ giúp duy trì một môi trường làm việc an toàn mà còn tránh được các phạt và trách nhiệm pháp lý cho doanh nghiệp.
- **Tăng Hiệu Suất và Chất Lượng Công Việc:** Người được đào tạo an toàn thường có khả năng làm việc hiệu quả hơn và chất lượng công việc cao hơn. Họ biết cách sử dụng máy một cách chính xác và hiệu quả, từ đó tăng năng suất và giảm thiểu thời gian chết máy.

## B. Huấn luyện an toàn lao động vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine) ở đâu?

**An Toàn Nam Việt** là trung tâm chuyên huấn luyện an toàn lao động uy tín và chất lượng ở Việt Nam hiện nay. Với các buổi huấn luyện an toàn lao động được diễn ra liên tục tại các xưởng sản xuất, nhà máy hoặc công trường xây dựng trên khắp cả nước (63 tỉnh thành tại Việt Nam).

Đảm bảo cho việc huấn luyện được hiệu quả, An Toàn Nam Việt chuẩn bị cẩn thận, tỉ mỉ từng tí một dù là nhỏ nhất. Từ việc chuẩn bị công cụ, dụng cụ, thiết bị giảng dạy đến giáo trình, tài liệu, âm thanh, ánh sáng.

Giảng viên huấn luyện an toàn lao động của An Toàn Nam Việt là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Thậm chí họ còn có cả những công trình nghiên cứu nhận dạng các mối nguy trong tất cả các ngành nghề và cách phòng tránh chúng.

Bài giảng của giảng viên được đúc kết từ thực tiễn và truyền đạt 1 cách sinh động, dễ hình dung nhất đến người lao động. Những yếu tố đó giúp cho người lao động thoải mái trong thời gian học tập và tiếp thu tốt kiến thức giảng dạy. Đương nhiên kiến thức truyền đạt luôn bám sát với **ngụ định 44/2016/NĐ-CP**. Từ đó, nắm được nhiều biện pháp phòng chống mối nguy hiểm và cách tự bảo vệ mình. Đồng thời còn vận dụng nó một cách phù hợp nhất trong thực tế công việc.

## VIII. Ý nghĩa của an toàn lao động trong việc vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

### A. Tầm quan trọng của việc duy trì an toàn lao động trong vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Bảo Vệ Sức Khỏe và Sự An Toàn:** An toàn lao động là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người làm việc. Việc duy trì an toàn lao động trong vận hành máy ép thủy lực giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và chấn thương cho người làm việc.
- **Giảm Thiểu Thiệt Hại Về Tài Sản:** Quá trình vận hành máy ép thủy lực không an toàn có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản như hỏng hóc máy móc, thiệt hại về vật liệu và sản phẩm. Duy trì an toàn lao động giúp giảm thiểu các rủi ro này và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.
- **Tuân Thủ Pháp Luật và Quy Định:** Duy trì an toàn lao động không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là nghĩa vụ pháp lý của mỗi doanh nghiệp. Tuân thủ các quy định và luật pháp về an toàn lao động giúp tránh được các phạt và trách nhiệm pháp lý.
- **Tăng Hiệu Suất và Năng Suất:** Một môi trường làm việc an toàn giúp tăng cường tinh thần làm việc và sự tập trung của nhân viên. Khi nhân viên cảm thấy an toàn và tin tưởng vào môi trường làm việc của mình, họ có thể làm việc hiệu quả hơn và năng suất cao hơn.

### B. Biện pháp an toàn quan trọng cần nắm được trước khi vận hành máy ép thủy lực (hydraulic press machine)

- **Sử Dụng Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE):** Bao gồm mũ bảo hiểm, kính bảo hộ, găng tay chống cắt và giày chống trượt. Việc sử dụng PPE giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ tai nạn và chấn thương.
- **Kiểm Tra Máy Ép Thủy Lực Trước Khi Sử Dụng:** Bao gồm kiểm tra bộ phận cơ khí, hệ thống dầu thủy lực và hệ thống điều khiển. Việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề kỹ thuật và nguy cơ tiềm ẩn.
- **Tuân Thủ Quy Trình An Toàn:** Nắm vững quy trình an toàn khi vận hành máy, bao gồm quy trình khởi động, dừng máy và xử lý sự cố. Tuân thủ quy trình giúp giảm thiểu nguy cơ sự cố và tai nạn.
- **Giáo Dục và Đào Tạo:** Đảm bảo tất cả nhân viên được đào tạo về việc vận hành máy ép thủy lực và biện pháp an toàn liên quan. Việc này giúp tăng cường nhận thức về an toàn và giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Hoàn thành khóa đào tạo an toàn lao động để được trung tâm huấn luyện an toàn lao động cấp [thẻ an toàn lao động](#) để củng cố hồ sơ đúng quy định khi làm việc.
- **Báo Cáo Sự Cố:** Báo cáo mọi sự cố hoặc vấn đề an toàn ngay lập tức cho người quản lý hoặc bộ phận an toàn lao động của công ty. Điều này giúp đảm bảo rằng các biện pháp sửa chữa và phòng ngừa được thực hiện kịp thời.

---

## PHẦN III: Tham khảo thêm

### 1. Bài kiểm tra an toàn lao động nhóm 3

- [Trắc nghiệm an toàn lao động nhóm 3](#)

---

### 2. Bảng báo giá dịch vụ huấn luyện an toàn lao động

- [Xem chi tiết](#)